


令和6年7月25日の大雨による被害状況 (上名川) 農学部附属やまがたフィールド科学センター演習林 林道被害



農学部附属やまがたフィールド科学センター



9/5
学長定例記者会見

被害写真



林道 — 法面崩落



林道 — 土砂流入



林道崩壊 — 路肩崩落



林道崩壊 — 路肩崩落